

Rote Werte bei Neufahrzeugen



Problem:

Ich erhalte, selbst bei Neuwagen, immer rote Werte.



Ursache:

Die Spracheinstellungen am Gerät oder am PC sind nicht korrekt, somit werden falsche Maßeinheiten verwendet oder Kommastellen falsch erkannt.



Lösung:

Die Spracheinstellungen von Gerät und PC müssen auf ‚Deutsch‘ angepasst werden. Die Anleitung dazu finden Sie ebenfalls unter Downloads:

- A. Kurzanleitung Datenbank (Gerät)
- B. Spracheinstellungen (PC)

1 Kurzanleitung Datenbank

Downloads

Spracheinstellungen

Kurzanleitung Datenbank

FAQ: Bedeutung SAI-Wert / K.P.I

FAQ: Maximalabstand 3D-Achsvermessung / Hebebühne

Anleitung 803D

Montageanleitung 803D

Technische Daten

Eigenschaften

Elektroanschluss

Gesamtgewicht

Daten

Standard-Wechselstrom: 220 V, 50 Hz

200 kg

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man die entsprechende Sprache für das Gerät herunterladen und installieren kann.

2 Spracheinstellungen

Downloads

Spracheinstellungen

Kurzanleitung Datenbank

FAQ: Bedeutung SAI-Wert / K.P.I

FAQ: Maximalabstand 3D-Achsvermessung / Hebebühne

Anleitung 803D

Montageanleitung 803D

Technische Daten

Eigenschaften

Elektroanschluss

Gesamtgewicht

Daten

Standard-Wechselstrom: 220 V, 50 Hz

200 kg

Hier wird näher beschrieben wie man die Sprachausgabe des Computers bearbeiten kann. Eine falsche Einstellung der Sprache kann dazu führen, dass beispielsweise Punkte von Tausenderstellen als Kommata erkannt werden, oder das Metrischesystem nicht angewendet wird.