

Ursache: Einstellung des Druckventil für die Anhebedruck auf der Bühne befindlichen Fahrzeuges ist nicht ausreichend.

Lösung : Schwarze Sicherheitsplastikkappe vom Ventil abziehen. Verschlusschraube lösen und mit Imbussschraubenzieher den Hebedruck der Krömer Hebebühne im Uhrzeigersinn verstärken.

VIDEO



ID: 9636

Quelle: Autozentrum (100004024)