

**Problem:** Die schlanken Zylinder passen nicht, wie sie den Bildern entnehmen können.



**Lösung:** Bitte verschieben Sie den Zylinderkopf wenige mm.



Hier sehen Sie [Video](#)

ID: 9692

Quelle: DEKRA Automobil GmbH in Norddeutschland (900000181)