


3D-Achsvermessungsgerät „803D“

Kurzanleitung um die Datenbank hochzuladen



Wir möchten Sie bitten, die Anleitung zum Betrieb und Wartung der Scherenhebebühnen sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass es sich um Angaben handelt, die nicht rechtsverbindlich sind und von uns jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.



Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise der Hauptanleitung gründlich durch.

Stand: 05e/2021


Benötigte Dateien

- Datei : „specs.dat“
- optional: zip-Datei mit Logos

Link zum Download der Datei: [Datenbanksammlung](#)

Die benötigten Dateien finden Sie auf der letzten Seite als QR-Code oder als Link in der Artikelbeschreibung der 803D.

- 1 Öffnen Sie „C:\Program Files\Aligner\DB“
- 2 Fügen Sie hier die „specs.dat“ ein



Weitere Informationen

Ausgabestand

5. Ausgabe der Bedienungsanleitung, 2021
A1-2021

©KHG mbH

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der KHG mbH gestattet. Für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung sind alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Ausgabe wurde sorgfältig auf Richtigkeit geprüft, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Fehler entdecken. Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Zielgruppe sind Anwender mit technischen Vorkenntnissen im Bereich der KFZ-Technik.

Hersteller

KHG Krömer's Handelsgesellschaft mbH
Rosa-Luxemburg-Straße 34
03044 Cottbus
Deutschland

Web: www.hebebuehnen-kroemer.de
E-Mail: info@hebebuehnen-kroemer.de

Produktseite



Wichtige Dateien



Service

Telefon: +49 (0) 355 869 501 87
Fax: +49 (0) 355 547 885 849