

**Problem:** Krömer 4-Säulenbühne - Parkbühne hat keinen Oberen Endabschalter/ Limit Switch/ elektrischen Begrenzer.



**Ursache:** Endabschalter wird zur Hubhöhenbegrenzung benötigt.

**Lösung:** Endabschalter ist bei der Bühne nicht notwendig, da Spezialzylinder verbaut wurden. Wir versuchen so wenig wie möglich Elektronik zu verbauen. Weniger Elektronik bedeutet weniger kann „kaputt“ gehen