

Problem: Die Krömer Scherenhebebühne fährt mit Kraftfahrzeug nicht nach oben, jedoch ohne schon.

Lösung: Das Druckventil muss neu eingestellt werden. Im folgenden Link steht Ihnen ein kurzes Video zur Verfügung.

VIDEO

